


## 安全パトロール報告

今回パトロールした現場は前回指摘があった箇所がしっかりと施工されていました。

### 良かった点

- ・単管のジョイント部分が下を向いており、安全に配慮されていました。
- ・パネルとバリアネットの繋ぎ目が隙間なく綺麗に張られていました。



### 場内からの連絡事項の徹底

以前より指摘がありました部材の返却場所についてのお願いが残念なことに守られていませんでした。みんなで使う場所だからこそしっかりルールを守って返却することを約束しました。

次回の協議会開催予定は**2月17日(水)**です。