

パトロール報告書		点検日	2026年1月20日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県各務原市
作業班	集山班・佐伯班	点検者	山田本部長・後藤所長・加藤



① パトロール前服装点検



② 現場正面パネルフェンス良好



② 現場正面パネルフェンス良好



③ ジョイント部分の差し込みが浅い箇所  
があったので注意



④ 隣地境界バリアネットフェンス良好



④ ネットの合わせ部分も良好



⑤ 養生鉄板敷設良好



⑤ 溶接箇所も良好



⑥ 敷地内の C B が高い部分にも養生が  
してあり良かった


パトロール報告書		点検日	2026年1月20日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県岐阜市
作業班	浦田 班	点検者	山田本部長・後藤所長・加藤



① 現場正面パネルフェンス良好



① 現場正面パネルフェンス良好



① パネルフェンス背面良好



① パネル下の隙間が大きい箇所があり  
巾木の用意があると良かった



② 隣地境界バリアネットフェンス良好



② ネットの合わせ部分も良好



③ 養生鉄板敷設良好



③ 溶接箇所も良好

パトロール報告書		点検日	2026年1月20日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県岐阜市
作業班	志水 班	点検者	山田本部長・後藤所長・加藤



① 現場正面良好



② 隣地境界バリアネット良好



③ 仮囲い扉設置状況



③ ゲートと扉の建地が共用となって  
いるので補強で転ばずが欲しい



④ 養生鉄板敷設良好



④ 溶接箇所も良好