

現場巡回報告書		巡回日 2026年1月27日			
現場名	住宅現場	建築地	中川区		
作業者	KU班	点検者	Y・M		
					
看板			①正面仮囲い		
					
①正面仮囲いわずかに水平出でていません パトロール者で当日直しました			②鉄板設置状態		
					
単管シートフェンス施工良好でした			バリアネット施工良好でした		

現場巡視報告書		巡視日 2026年1月27日
現場名 住宅現場	建築地 中村区	
作業者 KM班	点検者 Y・M	
		
看板		正面仮囲い 足元の隙間大きいためもう少し下へ落した方が良い
		
バリアネット施工・合わせ巾良好	建地傾きあり（左写真） パトロール者で直しました（右写真）	
		
横地わずかに水平出てませんでした（左写真） パトロール者で直しました（右写真）	養生テープ剥がし忘れ（左写真） パトロール者で剥がしました（右写真）	

現場巡視報告書		巡視日	2026年1月27日
現場名	住宅現場	建築地	可児市
作業者	Y班	点検者	Y・M
			
			
看板	全景 ①上・中・下段メッシュ施工 施工状態良好		
			
①仮囲い裏側良好	単管シートフェンス施工良好		
			
スリングロープ今月の点検色（緑）OK アウトリガー敷板OK タイヤ輪止めOK		鉄板設置・溶接後の清掃OK	