

現場巡視報告書

巡視日

2026年2月16日

現場名

住宅現場

建築地

一宮市

作業者

K班

点検者

Y・M



看板



①仮囲い



横地通りが出てませんでした
(単管の曲がり??)



鉄板設置状態



ジョイント短単管の箇所へ建地あった方が
良い



通路側にクランプカバーを取り付けてあり
現場に対する気遣いがうかがえます

現場巡視報告書		巡視日	2026年2月16日
現場名	住宅現場	建築地	尾張旭市
作業者	O班	点検者	Y・M



看板
下側巾木入れた方が良い



看板②
下側巾木入れた方が良い



バリアネット施工・合わせ巾良好



通り良好



西面隣地側へのクランプカバー・単管キャップ配慮



南面隣地側へのクランプカバー・単管キャップ配慮

現場巡視報告書

巡視日

2026年2月16日

現場名

住宅現場

建築地

中村区

作業者

H班

点検者

Y・M



左写真トラックの輪止め無し
右写真は正後



トラック昇降器具使用OK



スリングロープ点検色OK



C Bハサミ金具入らない所、上手く太杭使用して施工してありました。



土を削って傾き処理



ハンマーの扱いOK