

<b>パトロール報告書</b>		点検日	2026年2月18日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県各務原市
作業班	U班・S 班	点検者	K・G・K



① 現場全景良好



② 隣地側バリアネットフェンス良好




③ 仮囲い扉の施工良好



④ 旗の高さが違う  
勾配に合わせて高さを合わせる



⑤ 鉄板敷設良好



⑥ イスに座ると丁度頭が当たる  
高さになってしまっている

<b>パトロール報告書</b>		点検日	2026年2月18日
現場名	戸建住宅建築現場	建築地	岐阜県大垣市
作業班	S 班	点検者	K・G・K



① 現場正面パネルフェンス良好



② 隣地側バリアネットフェンス良好




③ 状況に合せ太杭の併用使用良好



④ 出入りする足元の養生良好



⑤ 看板枠とゲート建地の隙間が大きい  
開閉に支障が無い範囲で建地を看板側に寄せる



<b>パトロール報告書</b>		点検日	2026年2月18日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県大垣市
作業班	S 班	点検者	K・G・K



① 現場全景良好



② メッシュの使用にて見通し良好



③ パネルフェンス背面良好



④ 隣地側バリアネットフェンス良好



⑤ 開口側だけでは無く、背中側にも転倒防止の固定が欲しい



⑥ ジョイント部の抜け止め忘れ  
強風時に抜ける恐れがあるので  
注意

# パトロール報告書

点検日 2026年2月18日

現場名 集合住宅建築現場

建築地 岐阜県各務原市

作業班 A班 実習生A

点検者 K・G・K



① 現場全景良好



② メッシュの使用にて見通し良好



③ パネルフェンス背面良好



④ 昇降ステップ使用OK



⑤ 実習生に実技指導中



⑤ 実習生に実技指導中