

現場巡視報告書

巡視日

2026年5月21日

現場名

温泉掘削工事

建築地

群馬県

作業者

A班

点検者

Y・K



外観 通りなど 高低差処理 OK



外観 通りなど OK



出角 入角など OK



施工状況 OK



補強など OK



出角 入角など OK

現場巡視報告書

巡視日

2026年4月23日

現場名

商用施設新築工事

建築地

埼玉県

作業者

H班

点検者

Y・K



外観 通りなどOK



外観 通り出角など OK



外観 境界に合せた施工 OK



コーナー部 取り合い 補強など OK



補強などOK



部材 使い分け 補強OK