

現場巡視報告書

巡視日

2026年5月15日

現場名

M様邸

建築地


安城市

作業者

H班

点検者

小牧本店 Y、M、M



毎月のスリングベルト点検済み状況になります



トラッククレーンの年次点検 問題ありませんでした



正面 万能板施工状況 きれいに組みまれていました



万能板骨組み状況 控えの角度、長さ等 綺麗におさめてありました



乗り入れ鉄板状況 問題ありませんでした



熱中症対策されておりました (水分多めに)

現場巡視報告書

巡視日

2026年5月15日

現場名

K様邸

建築地

尾張旭市

作業者

K班

点検者

小牧本店 Y、M、M




正面 看板状況
施工当日 雨がひどく材料に泥が付着（看板枠等）
パトローラーにて清掃済み



ネットフェンス状況 問題ありませんでした



乗り入れ鉄板状況 しっかり溶接されておりました



しっかりとKY活動されておりました



※パトロール当日 前面道路等泥汚れがありましたので清掃させていただきました
当社では 泥汚れ等発生した場合、清掃してから退出するよう指示しています
改めて 徹底していきます

現場巡視報告書		巡視日	2026年5月15日
現場名	T様邸	建築地	緑区
作業者	Y班	点検者	小牧本店Y、M、M



毎月のスリングベルト点検済み状況になります



トラッククレーンの年次点検 問題ありませんでした



施工風景 道具や健康状態等 問題ありませんでした



側面 シートフェンス状況 問題ありませんでした



空調着用状況



掲示物の紐が外に出ないように配慮されていました