

現場巡視報告書

巡視日

2026年6月10日

現場名

Y様邸

建築地

I市

作業者


T班

点検者

小牧本店Y、M、M




空調服着用
熱中症対策 OK



KY活動 しっかり行われていました



輪留め状況 問題なしでした



溶接状況 取り決め通りされていました



看板状況 問題ありませんでした



ネットフェンス問題ありませんでした
単管キャップにて隣地様への配慮もされていました

現場巡視報告書

巡視日

2026年6月10日

現場名

H様邸

建築地

I市

作業者

T班

点検者

小牧本店 Y、M、M




現場正面 オリジナルフェンス状況
若干の傾きあり、パトロール隊員にて修正済み



コーナー部状況 問題なし



裏面 オリジナルフェンス状況
控えの角度等 奇麗に収めてありました



フェンス取り合い部
隙間なく施工されておりました



ネットフェンス状況
地盤が緩くポイント毎に太い杭施工
されていましたがもう少し太い杭あるとよかった



オリジナル休憩スペース

現場巡視報告書

巡視日

2026年6月10日

現場名

Y様邸

建築地

K町

作業者

O班

点検者

小牧本店Y、M、M



正面状況 問題なし



オリジナルフェンス裏側
ゲート部に養生材入るとよかった



ネットフェンス状況



ネットフェンス重ね部 綺麗に施工されておりました