

現場巡視報告書		巡視日 2026年7月24日	
現場名	Y様邸	建築地	N市
作業者	K班	点検者	小牧本店 Y、M、M



正面 工事看板状況
問題ありませんでした




弊社オリジナルフェンス状況
問題ありませんでした



ゲートが倒れないよう
補強されておりました



下請け様状況
空調服着用されておりました



KY活動もされておりました




クレーン年次点検済み



溶接用 保護具も所持されておりました



鉄板施工状況
問題ありませんでした



持ち出した 溶接機用
修理必要

現場巡視報告書		巡視日	
		2026年7月24日	
現場名	i様	建築地	H区
作業者	H班	点検者	小牧本店 Y、M、M



工事看板 施工前



輪留め状況



年次点検済み



杭養生 施工途中
施工、作業状況問題なし



単管補強状況



施工風景
問題ありませんでした

※施工当日、暑い日でしたが熱中症対策されておりました


現場巡視報告書		巡視日 2026年7月24日	
現場名	N様邸	建築地	K市
作業者	T班	点検者	小牧本店 Y、M、M



現場正面状況 問題ありませんでした




正面写真2



K Y実施済み



乗り入れ鉄板状況
綺麗に施工されていました




鉄板溶接状況
問題ありませんでした



ネットフェンス状況



クランプ養生不足



単管横軸ジョイント部 補強されていました



単管端部養生不足