


パトロール報告書		点検日	2026年8月26日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	各務原市
作業班	S 班 S 班	点検者	K・G・K
 ① 現場全景良好  ② 現場全景良好			
 ③ パネルフェンス背面良好  ④ バリアネットフェンス施工良好			
 ⑤ 交差点の見通し良好  ⑥ 巾木設置良好			

パトロール報告書		点検日	2026年8月26日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐南町
作業班	U 班	点検者	K・G・K
 ① 現場全景良好  ② バリアネットフェンス施工良好			
 ③ シートフェンス施工良好  ④ 高さ表示トラロープ良好			
 ⑤ 防犯カメラのケーブル未処理  ⑥ 抜け止め忘れ			

パトロール報告書		点検日	2026年8月26日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜市
作業班	A班S班	点検者	K・G・K
 ① 現場全景良好  ② 現場全景良好			
 ③ バリアネットフェンス施工良好  ④ パネルフェンス背面良好			
 ⑤ 鉄板敷設良好  ⑥ 防犯カメラのケーブル処理良好			

パトロール報告書		点検日	2026年8月26日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐南町
作業班	S 班	点検者	K・G・K
 ① パネルフェンス施工良好  ② バリアネットフェンス施工良好			
 ③ パネルフェンス背面良好  ④ 火打ち取付良好			
 ⑤ 通常の48.6φより一回り細い杭が使用されていた。クランプ締め付け不足となるので使用しない様に注意			