

現場巡視報告書		巡視日 2026年9月17日	
現場名	K様邸	建築地	K市
作業者	H班	点検者	小牧本店 Y、M、M




現場正面フェンス状況



乗り入れ鉄板状況
溶接共にしっかり施工されていました



当社オリジナルフェンス骨組み状況
問題なく施工されていました



当社オリジナルフェンス正面
ゆがみなく綺麗に施工されていました

現場巡視報告書		巡視日	2026年9月17日
現場名	ガレージ付き賃貸住宅様	建築地	N区
作業者	O班	点検者	小牧本店 Y、M、M



現場正面状況



鉄板側面のL字溝部、段差状況
お客様と打ち合わせ必要



杭養生状況 問題ありませんでした



乗り入れ鉄板 溶接問題ありませんでした



お客様の掲示物状況
骨組み施工できれいでした



熱中症看板

現場巡視報告書

巡視日

2026年9月17日

現場名

U様邸

建築地

M区

作業者

H班

点検者


小牧本店 Y、M、M



当日 暑い日でしたが しっかり空調服着用して
熱中症対応してくれていました



ネットフェンス段違い部収め綺麗に施工されていました



正面看板状況



看板裏 骨組み状況
高低差の対応 良好



輪留めされていませんでしたので
即是正してもらいました



他社様で破損させた箇所
担当に未連絡