

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| パトロール報告書                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 点検日 | 2026年10月19日 |
| 現場名                                                                                                                                                                                                                                                                   | 集合住宅建築現場 | 建築地 | 岐阜市         |
| 作業班                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 班      | 点検者 | K・G・K       |
| <div><div></div><div>① 現場全景良好</div></div> <div><div></div><div>② シートフェンス施工良好</div></div>           |          |     |             |
| <div><div></div><div>③ バリアネットフェンス施工良好</div></div> <div><div></div><div>④ フェンス下巾木設置良好</div></div> |          |     |             |
| <div><div></div><div>⑤ 養生鉄板敷設良好</div></div> <div><div></div><div>⑥ 鉄板溶接良好</div></div>          |          |     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| パトロール報告書                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 点検日 | 2026年10月19日 |
| 現場名                                                                                                                                                                                                                                                                   | 集合住宅建築現場 | 建築地 | 岐阜市         |
| 作業班                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 班      | 点検者 | K・G・K       |
| <div><div></div><div>① 現場全景良好</div></div> <div><div></div><div>② パネルフェンス施工良好</div></div>           |          |     |             |
| <div><div></div><div>③ バリアネットフェンス施工良好</div></div> <div><div></div><div>④ フェンス下巾木設置良好</div></div> |          |     |             |
| <div><div></div><div>⑤ 高さ表示トラロープ良好</div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                             |          |     |             |

|          |          |     |             |
|----------|----------|-----|-------------|
| パトロール報告書 |          | 点検日 | 2026年10月19日 |
| 現場名      | 集合住宅建築現場 | 建築地 | 大垣市         |
| 作業班      | U 班、K 班  | 点検者 | K・G・K       |



① 現場正面良好




② バリアネットフェンス施工良好



③ シートフェンス施工良好



④ シートフェンス施工良好



⑤ フェンス取り合い部分の処理良好



⑥ 高さ表示トラロープ良好