

# (株)山正 安全への取り組み

2 月度

中部 営業所

## ※インパクトの定期点検・メンテナンスの重要性を再確認しました。

インパクトのトルク等の調子が悪いと、ナットを締める力が弱くなり足場の強度が下がってしまいます。それに解体作業もかなり危険になってしまいます。インパクトの定期点検・メンテナンスは怠らないよう指導しました。



## ※施工方法の再確認をしました。



今回の施工方法確認

- ・火打ちは必ず水平に
  - ・筋交いは必ず全層全スパン
  - ・段差があれば、段差ステップを入れる
- 以上の再確認をしました。

細かいですが、強度に関わる大切な所なので抜きの無いように指導しました。

## ※他の営業所で起きた災害を聞き災害の重大性を再確認しました。

今回は他営業所から所長に来ていただき、災害の報告をしてもらいました。

災害が起きるといことは、災害を起こした本人だけが苦しむだけでなく、その仕事に携わっているたくさんの方々に迷惑を掛けてしまいます。職方一同災害の重大性を頭に入れ今一度気を引き締めて施工するようにお願いしました。

次回の協議会開催予定は3月26日(火)です。