現場巡視報告書		巡視日	2026年11月4日
現場名	A様邸	建築地	A市
作業者	K班	点検者	小牧本店Y、M、M



乗り入れ鉄板状況　問題ありませんでした




道路　交差点部　メッシュ仕様で視界良好でした



看板裏　フェンス骨組み状況　単管端部養生なし



随所に太杭が使用されており強度配慮されていました



フェンス骨組み補強も各所にあり　良




一部　フェンスはめ忘れあり　パトロール隊員にて是正済み

現場巡視報告書		巡視日	2026年11月4日
現場名	M様　集合住宅	建築地	N市
作業者	Y班　N班	点検者	小牧本店Y、M、M



タイヤ輪留め対応されていました



スリングベルト点検済み



乗り入れ鉄板　問題ありませんでした



ガードフェンス状況



山留状況　問題なし



施工状況　歩道、車道面　2名で声かけあって
安全確保しながら施工してくれていました

現場巡視報告書		巡視日	2026年11月4日
現場名	M様　集合住宅	建築地	N市
作業者	O班	点検者	小牧本店Y、M、M



正面状況　問題ありませんでした



通用口部　単管の端部養生なし




シートフェンス状況　問題なし



掲示物もビシッと張れていました



隣地側　部材養生なし



占用看板　付け間違い（上下反対）是正済み