


安全パトロール報告書		点検日	令和 08 年 1 月 20 日
建築地	愛知県	現場名	集合住宅新築現場
設置班	〇班	点検者	S主任・S
<div>第三者への注意喚起としてコーンを設置</div> <div>① 全景</div> <div>② 道路側にアンチが立てかけてたので即注意しました</div> <div>③ 輪止めの設置</div> <div>④ 第三者への注意喚起としてコーンを設置</div>			

# 集合住宅新築現場



安全パトロール報告書		点検日	令和 08 年 1 月 20 日
建築地	愛知県	現場名	改装現場
当日作業班	〇班	点検者	S主任・S
<div>① 全景</div> <div>② フック掛けをし作業を行っていた</div> <div>③ 荷下ろしの際の昇降階段を設置</div> <div>④ 輪止めの設置</div> <div>⑤ ベニヤ板で養生</div>			



# 改装現場

