

安全パトロール報告書

点検日

令和08年5月19日

建築地

緑区

点検者

O主任・S

設置班

O 班

当日作業班

O 班 ・ ~~不在~~

- ① 全景
- ② 積み降ろしの際の昇降階段の設置
- ③ 部材を仮置きの際、ベニヤ板にて養生していた
- ④ マルチカバーで養生していた
- ⑤ 熱中症対策として水分補給を行っていた

