


安全パトロール

安全パトロールを始める前に
服装点検とKY活動を行いました。
より安全で使いやすい現場を
提案していく為に、意見交換
をして全員で安全に対する
意識を共有します。



バリアネットフェンスの繋ぎ目に
PP紐で結ばれていない箇所が
あり、即時是正をしております。
当たり前のことではありますが
細やかなところまで気を配る
施工を続けて参ります。

熱中症対策として休憩テントや
スポットクーラーを設置。
昨今の過酷な気候下であっても
より安全で、より作業しやすい
現場環境になるよう
全力でサポートさせていただきます。



次回の責任者パトロールは9月4日(火)です