


## 安全パトロール



パトロールを始める前に安全確認を行いました。また、危険予知活動として現場を見渡し、どのような危険があるかを確認しました。

4mヤラズ杭の部分に赤カラーコーンを置き、駐車車両への配慮もしてあります。ヤラズの突出し、取決め通り施工されていることも確認しました。



杭の打ち込み具合・水平垂直・パネルフェンスの仕上がりなど、様々な点を確認しました。改善すべき点も共有し、山正全体でより良い施工を目指していきます。

次回の責任者パトロールは4月3日(水)です