

安全パトロール



仮囲いの折り返し部。
隙間が出来ないように、
シートフェンスを上手く使
い、
施工されていました。

パネルゲートの建地。
抜け止め補強が
施されており、
以前協議された内容が、
現場にしっかりと
反映されていた。



パトロール後、
参加したメンバーで現場前
の道路清掃を行いました。

次回の責任者パトロールは8月20日(火)です