

安全パトロール

2019年12月5日 当社各営業所の代表が集まる
現場パトロールを豊川営業所主催にて行いました。
今回は住宅系の現場をパトロールしました。



※パトロール前の安全確認
現場を見渡し危険個所の
確認をしました。



※バリアネットフェンス補強部分
強風地域においての対策として
補強がされていました。



※バリアネットフェンス施工状況
骨組みも真直ぐ立っており
きれいな施工でした。



※ゲートの端部処理
隙間を作らないように細かな配慮
がしてありました。

次回の責任者パトロールは2020年1月28日(火)です