


安全パトロール

2021年7月度の責任者パトロールは豊川営業所にて開催しました。
今回は施工後の現場を回り、施工基準、第三者への配慮を確認しました。



見通しを確保するため、コーナ一部分のクリア万能板が工夫して施工されていました。



施工基準も守られており、しっかりと施工されていました。

次回の責任者パトロールは8月3日(火)です