

安全パトロール

2022年2月度の責任者パトロールは岐阜営業所にて開催しました。

今回は施工後の現場を回り、施工基準は守られているか、第三者への配慮は良いか点検しました。



養生鉄板の段差解消材も隙間なく施工され、溶接箇所も段差なくキレイに溶接されていました。



歩車道側の単管・クランプ養生も良好でした。
要所要所で太杭施工し強度もしっかり出ていました。

次回の責任者パトロールは3月17日(木)です