

安全パトロール

小牧支店

今月は大和ハウス様(住宅系)現場にて
パトロールさせていただきました。



現場正面看板の状況
しっかり掲示されており
問題ありませんでした。



当社オリジナルパネルフェンス
裏側になります。基準通り
施工されておりました。



側面のネットフェンス状況
当社オリジナル金具にて
しっかり施工されておりました。職人さんのprideが詰まっておりました。



フェンス自体しっかり水平も
取れておりました。