


安全パトロール

2023年5月度の責任者パトロールは豊川営業所にて開催しました。

今回は施工後の現場を回り、仮囲いの強度を中心に確認しました。



裏から見たヤラズも一直線に通っており、強度も十分でした。



地盤状況に合わせて、
補強の杭を追加しており
絶対に倒さないぞ！
という気持ちが伝わってきました。

次回の責任者パトロールは6月7日(水)です