

(株)山正 安全への取り組み


10月度 四日市営業所

～クレーン車災害事例～

移動式クレーン車が作業中に傾く災害事例が発生しました。山正でも移動式クレーンを使用している為、協議しました。また重点的に下記の事について再度確認しました。

- ・アウトリガーを最大限に張り出す
- ・アウトリガー下の地盤を確認する
- ・定格総荷重を守る
- ・吊り荷の重量を確認する
- ・吊り方向や角度を確認する
- ・吊り荷の下に入らない
- ・移動式クレーンの年次・月次・作業前点検を行う
- ・スリングベルトの点検を行う

移動式クレーンの事故は命にかかわる重大な事故に繋がります。資格、免許取得時に学んだ内容を形骸化しない為に、作業手順や危険箇所を確認して、起こさないように努めていきます。



次回の協議会は2023年11月16日(木) です