

## 安全パトロール

2023年10月度の責任者パトロールは豊川営業所にて開催しました。

今回は施工後の現場を回り、仮囲いの強度を中心に確認しました。



裏から見たヤラズも一直線に通っており、強度も十分でした。



先行外溝の状況に合わせて  
下地の組み方を工夫し、細部まで  
気を遣った施工が出来ていました。

次回の責任者パトロールは11月1日(水)です