

安全パトロール

2024年3月度の責任者パトロールは豊川営業所にて開催しました。

今回は施工後の現場を回り、仮囲いの強度を中心に確認しました。



裏から見たヤラズも一直線に通っており、強度も十分でした。



余剰のチューブライトもきれいに丸められており、気を遣った施工が出来ていました。

次回の責任者パトロールは4月9日(火)です