


安全パトロール

2024年9月度の責任者パトロールは豊川営業所にて開催しました。

今回は施工後の現場を回り、仮囲いの強度を中心に確認しました。



裏から見たヤラズも一直線に通っており、強度も十分でした。



H1.8mのバリアネットフェンスも補強でヤラズを入れてもらっていました。

次回の責任者パトロールは10月8日(火)です