

(株)山正Next 安全への取り組み

11月度 小牧本店

令和7年11月度の協議会の報告です。

今月も感染症対策等あり、リモートでの開催となりました。
主にお客様での労働災害や注意事項の伝達等を共有しました。
クレーン車での死亡事故も報告されており、改めて私たちの日ごろの作業は
危険な作業だということを認識して作業に努めていきたいと思います。

各メーカー様の看板・旗の配置について
安全看板・工程看板 社旗・安全衛生旗
など複数の掲示物を使用されるメーカー様
では配置する順番が決まっています。
細かい部分になりますがお客様の顔に
なる部分ですのでプライドを持って
施工していきましょう。



横転したクレーン付きトラックと積み荷の高所作業車=各務原市鵜沼三ツ池町で

岐阜県各務ヶ原市にて起きたクレーンでの
死亡事故例になります。
事故が起きた原因、詳細は発表されて
いないようですが
アウトリガーの張り出し不足や定格荷重
オーバーが考えられます。
近道行為や横着は事故の起る原因
です。安全第一で作業しましょう。

コメント

2025年も残り1か月となりました。年内を無事故無災害で乗り切るには
今一度、全員の意識を高める事が重要です。
2026年を笑顔で迎えられるように日々、安全作業に務めましょう。ご安全に！