

パトロール報告書		点検日	2026年3月18日
現場名	戸建住宅建築現場	建築地	愛知県一宮市
作業班	S 班	点検者	Y・G・K



① 現場全景良好



② メッシュ施工にて隣家駐車場からの見通しも良好



③ シートフェンス施工良好



④ バリアネットフェンス施工良好



⑤ C B間の進入防止措置良好



⑥ 養生鉄板敷設良好

パトロール報告書		点検日	2026年3月18日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県岐阜市
作業班	A 班	点検者	Y・G・K



① 現場正面パネルフェンス良好



② 作業風景



③ 道路面フェンス施工良好



④ 部材の間配り良好



⑤ 吊り具の点検OK



⑥ 昇降ステップの使用OK

パトロール報告書		点検日	2026年3月18日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県各務原市
作業班	S 班	点検者	Y・G・K



① 現場全景良好



② 高さ表示トラロープの設置OK



③ フェンス下巾木の設置良好
建地ベースの養生良好



④ フェンス取り合い部分の隙間
が大きい



⑤ 不要なPPロープが付いたままに
なっている



⑥ 撤去後
撤去時、設置時に気づいたら外す