

現場巡視報告書

巡視日

2026年4月23日

現場名

商用施設新築工事

建築地

東京都

作業者

H班

点検者

Y・K・I



外観 通りなど OK



外観 高低差など OK



外観 高低差など OK



隅切りゲートなど 補強 OK



コーナー取り合い部 OK



コーナー補強 OK

現場巡視報告書

巡視日

2026年4月23日

現場名

商用施設新築工事

建築地

埼玉県

作業者

H班

点検者

Y・K・I



外観通りなどOK



外観通り出角などOK



見通し配慮 PRシート 補強 OK



コーナー部 杭養生施工 OK



補強などOK



杭養生 シートまとめなど OK

現場巡視報告書(番外)		巡視日	施工日
現場名	社員施工 案件	建築地	埼玉営業所施工エリア
作業者	社員による施工	点検者	施工者



外観



施工状況



施工状況



施工状況



施工状況



建て起こし・通り