

現場巡視報告書

巡視日

2026年4月27日

現場名

T 地区分譲地

建築地

T 市

作業者

施工済み現場

点検者

小牧本店 Y、M、M、M



現場正面状況 鉄板のご提案できていたらよかった
ロゴ入りフェンスに色あせあり 買い替え手配していきます



隣地様との取り合い状況 クランプの養生があるとよかった



障害物の為 隙間ができた状況
少しでも隙間がなくなるよう
施工方法の検討していきます



施工面の距離が材料の寸法と合わず
できてしまった隙間
こちらも施工方法検討していきます



パネルフェンス骨組み状況① 問題ありませんでした



骨組み状況②

現場巡視報告書

巡視日

2026年4月27日

現場名

L 施設現場

建築地

N市

作業者

施工済み現場

点検者

小牧本店 Y、M、M、M



鉄板養生の状況

※乗り入れには溶接も施工されており
段差もなく綺麗に施工されておりました

※敷地内も監督様の指示通り
しっかり施工されており良かったです

現場巡視報告書

巡視日

2026年4月27日

現場名

A様邸

建築地

N市

作業者

施工済み現場

点検者

小牧本店 Y、M、M、M



正面状況 問題ありませんでした



乗り入れ鉄板状況 しっかり養生されておりました



看板裏状況 問題ありませんでした



側面 シートフェンス状況
ゆがみ防止の配慮されていてよかった



ネットフェンス状況 問題ありませんでした



人が触れそうな箇所の養生もされていてよかった