

パトロール報告書		点検日	2026年4月17日
現場名	戸建住宅建築現場	建築地	愛知県大口町
作業班	S 班	点検者	K・G・K



① 現場全景良好



② シートフェンス施工中



③ シートフェンス施工良好



④ 火打ちの取り付けOK



⑤ パネルフェンス背面良好

パトロール報告書		点検日	2026年4月17日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県土岐市
作業班	S 班	点検者	K・G・K



① 現場正面フェンス良好



② 隣地駐車場側シートフェンス良好



③ CBが無い部分の侵入防止措置良好



④ バリアネットフェンス良好



⑤ 防音シートフェンス施工良好



⑤ 防音シートフェンス施工良好

パトロール報告書		点検日	2026年4月17日
現場名	店舗建築現場	建築地	岐阜県多治見市
作業班	U・A・S 班	点検者	K・G・K



① 現場正面フェンス良好



② シートフェンス施工良好



③ 朝礼台設置良好



④ 休憩所設置良好



⑤ トイレ目隠し施工良好



⑥ 鉄板及びガイドレールの溶接良好