

現場巡視報告書

巡視日

2026年3月27日

現場名

集合住宅新築工事

建築地

埼玉県

作業者

A班

点検者

Y・K



全景 通りなどOK



全景2 高さ 下部隙間など OK



角部 補強 OK



開口などOK



骨組 補強など OK

現場巡視報告書

巡視日

2026年3月27日

現場名

管理地囲い

建築地

東京都

作業者

H班

点検者

Y・K



全景 通りなどOK



高低差 段差処理 OK



杭 通り OK



高低差 補強などOK



補強などOK