

現場巡視報告書

巡視日

2026年3月31日

現場名

住宅現場

建築地

T市

作業者

O班

点検者

小牧本店 Y、M、M、M



正面状況



当社オリジナル扉施工状況



挟み込み状況 クランプカバー不足



ネットの端部綺麗におさめてありました



鉄板状況



ネットフェンスフック止め忘れ

現場巡視報告書

巡視日

2026年3月31日

現場名

集合住宅現場

建築地

T町

作業者

O班、T班 合同

点検者

小牧本店 Y、M、M、M



スリングベルト点検済み



輪留め状況 問題ありませんでした



当日の現場状況



部材が汚れないよう配慮してくれていました
第三者様への区画もしてありました



ネットフェンス骨組み状況



部材が汚れないよう配慮してくれていました