

<b>パトロール報告書</b>		点検日	2026年5月12日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	愛知県一宮市
作業班	S 班	点検者	Y・G・K



① パトロール前服装点検




② 現場正面パネルフェンス良好



③ 道路面パネルフェンス良好



④ メッシュ施工にて交差点の見通し良好



⑤ ジョイント部の外側には抜け止めとして建地が欲しい

<b>パトロール報告書</b>		点検日	2026年5月12日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県岐阜市
作業班	U 班	点検者	Y・G・K



① 現場全景良好



② メッシュ施工にて交差点の見通し良好



③ バリアネットフェンス施工良好



④ 高さ表示トラロープの設置OK



⑤ 養生鉄板敷設良好



⑥ 溶接良好

<b>パトロール報告書</b>		点検日	2026年5月12日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜県岐阜市
作業班	A 班	点検者	Y・G・K



① 現場全景良好



② 現場全景良好



③ フェンス下巾木設置良好



④ バリアネットフェンス設置良好



⑤ 高さ表示トラロープの設置OK