

パトロール報告書		点検日	2026年5月29日
現場名	集合住宅新築工事	建築地	三重県桑名市
作業班	I 班	点検者	Y



① コンクリート上への施工



② コンクリート上への施工



③ 通常通りの施工

- ・コンクリート上への仮囲い施工、良好でした。
- ・控えのラインがそろっていて内側からみてもきれいな施工でした。