

<b>パトロール報告書</b>		点検日	2026年6月10日
現場名	店舗建築現場	建築地	岐阜県可児市
作業班	U班・S 班	点検者	K・G・K



① 現場正面良好



② ゲート面施工良好



③ シートフェンス施工良好



④ 太杭併用しての施工良好



⑤ 養生鉄板敷設良好



⑥ 鉄板溶接良好

<b>パトロール報告書</b>		点検日	2026年6月10日
現場名	戸建住宅建築現場	建築地	岐阜県加茂郡
作業班	A 班	点検者	K・G・K



① 服装点検OK



② 施工中バリアネットフェンス良好



③ バーの重ね部分縛り付けOK



④ バリアネットフェンス施工中



⑤ 施工中正面フェンス良好



⑥ 昇降ステップの使用OK

# パトロール報告書

点検日 2026年6月10日

現場名 集合住宅建築現場

建築地 岐阜県岐阜市

作業班 S 班

点検者 K・G・K



① 現場正面良好



② シートフェンス施工状況



③ バリアネットフェンス施工良好



④ 休憩所施工良好



⑤ 休憩所施工良好



⑥ フェンス下の隙間が20cm以上ある  
段付けし下げる等して隙間を無くす