

パトロール報告書		点検日	2026年6月30日
現場名	一般住宅新築工事	建築地	三重県四日市市
作業班	A 班	点検者	Y



① 遠景



② ゲート周りのクランプ養生不足



③ 掲示物の看板位置が低い



④ 垂れ幕の張りが弱く風で膨らむ

- ・ 始まったばかりの大型分譲地での住宅仮囲い
- ・ 仮囲いの施工は良好でしたが、細かい部分でもう少し配慮ができるとうり良くなる。