

パトロール報告書		点検日	2026年7月14日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐南町
作業班	A 班	点検者	Y・G・K
 ① 現場全景良好  ② パネルフェンス施工良好			
 ③ バリアネットフェンス施工良好  ④ 太杭や2本打ち併用しての施工良好			
 ⑤ カメラケーブルの処理良好  ⑥ 高さ表示トラロープの設置良好			

パトロール報告書		点検日	2026年7月14日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	本巣市
作業班	S 班	点検者	Y・G・K



① 現場正面良好



② パネルフェンス施工良好



③ バリアネットフェンス施工良好



④ 火打ちは水平に取る様にする



⑤ 水切りの屋根勾配がついていない
部材の準備不足

パトロール報告書		点検日	2026年7月14日
現場名	集合住宅建築現場	建築地	岐阜市
作業班	U 班	点検者	Y・G・K



① 現場正面良好



② バリアネットフェンス施工良好



③ 部材の間配り良好



④ バリアネットフェンス施工中



⑤ 作業者服装点検

空調服の使用等、早め早めの
熱中症対策をお願いします