



現場巡視報告書		巡視日 2026年8月31日	
現場名	M様	建築地	N市
作業者	T班、K班	点検者	小牧本店 Y、M、M、M
			
K Y 活動状況		輪留め状況	
			
スリング点検状況		パネルフェンス状況	
			
パネルフェンス骨組み状況		現場裏面 道路状況 (足跡他社)	

現場巡視報告書		巡視日 2026年8月31日	
現場名	H様	建築地	N市
作業者	O班	点検者	小牧本店 Y、M、M、M



K Y 状況



熱中症対策状況



スリング点検状況



クレーン年次点検状況



シートフェンス状況



ゲート部状況（補強不足）