

現場巡視報告書		巡視日	2026年8月20日
現場名	商用施設新築工事	建築地	東京都
作業者	H班	点検者	



外観 通りゲ-ト施工など OK



外観 高低差処理 OK



外観 高低差処理 OK



施工部 補強OK



高低差処理 補強など OK



同左

現場巡視報告書		巡視日	2026年8月20日
現場名	土壌汚染対策工事	建築地	千葉市
作業者	K班	点検者	Y・K



外観 通り 見通し配慮 OK



外観 施工 OK



外観 施工 OK



駐車状況 輪留めなど OK



通り・打込強度など OK



コーナー部 補強など OK