

パトロール報告書		点検日	2026年9月30日
現場名	宿泊施設新築工事	建築地	愛知県知多市
作業班	N 班	点検者	Y



① 万能板設置状況



② 火打ちの設置



③ 万能板骨組み



④ 単管SF骨組み

- ・ 駅前での仮囲い施工、人目に付く現場なのでキレイな施工を心がけました
- ・ 万能板、高さ調整もキレイに施工してありました。
- ・ 現場側から見た骨組みもきれいに施工してありました。
- ・ 仮囲いの角部にはそれぞれ火打ちの施工があり、しっかりと施工していました。
- ・ 外側のチューブライトに弛みがあるため、固定ピッチを細かくするよう指導しました。