現場巡視報告書		巡視日	2026年10月23日
現場名	集合住宅新築工事	建築地	上尾市
作業者	K班	点検者	Y・K



外観 通り ｹﾞｰﾄ施工など ＯＫ



コーナー部 ｹﾞｰﾄ施工など ＯＫ



下地施工 掲示用下地 施工 ＯＫ



ネット施工状況 ＯＫ



ネット施工状況 ＯＫ



休憩所 施工 ＯＫ