

現場巡視報告書		巡視日 2026年10月6日	
現場名	N賃貸住宅 様	建築地	N市
作業者	N班	点検者	小牧本店 Y、M、M、M



ヘルメット等 安全備品着用問題ありませんでした。



輪留め使用ヨシ。



スリングの点検実施済み。



現場のK Y等実施済み。



クレーン年次点検実施済み。



フェンス控え全てに補強材施工されていました
杭は効いていましたがポイントで太杭使用されてるともっと良かった。

現場巡視報告書		巡視日 2026年10月6日	
現場名	Y様 集合住宅	建築地	N市
作業者	O班	点検者	小牧本店 Y、M、M、M



ヘルメット等 安全備品着用問題ありませんでした。



スリングの点検実施済み。



輪留め使用ヨシ。



クレーン年次点検実施済み。



部材の立てかけあり。



パネルフェンス骨組み部問題なし。

現場巡視報告書		巡視日 2026年10月6日	
現場名	K 様	建築地	N 市
作業者	K 班	点検者	小牧本店 Y、M、M、M



ヘルメット等 安全備品着用問題ありませんでした。
アプリでの K Y も実施済み。



輪留め使用ヨシ。



スリングの点検実施済み。



ネットフェンスきれいに施工されていました。



重ね部も問題ありませんでした。

10 月度パトロール総評

今回のパトロールは、
点検などの事前準備、輪留め実施状況、K Y 活動実施状況等、
基本的なことを重点的に確認させていただきました。
当たり前のことは 忘れがちになります、
常に初心にかえり 安全の基本の実施をお願いします。
今回のパトロールでは指摘0でした。